

# Plan d'entretien des immobilisations

**Tableau 1: information du propriétaire**

Nom du propriétaire :	Jean Untel
Address du bâtiment :	123, rue Ottawa
Dernier mis a jour:	2021-02-01

**Tableau 2: information sur le plan d'entretien des immobilisations**

Catégorie d'élément de capital	Description de l'élément de capital	Date de la dernière inspection	État/défaut	Action corrective requise	Période d'action
Toiture	Fin de vie pour toit plat	2019-12-20	Réparation du métal requise l'année prochaine	Le toit devra être changé l'année prochaine	2020-12-20
Revêtement extérieur	Joint des briques	2021-01-01	Le joint des briques doit être renouvelé.	Sera fait lors du prochain nettoyage des vitres au printemps.	2021-05-10

Plomberie	Système de plomberie dans le bâtiment	2021-01-01-	Fonctionne comme prévu	s.o	
-----------	---------------------------------------	-------------	------------------------	-----	--

EXEMPLE