

Conditions de Transport

Piétons

- On trouve actuellement des trottoirs entre le chemin Hazeldean et la promenade Kittiwake uniquement, du côté ouest de la voie.
- Actuellement, dans le reste du corridor, les piétons se déplacent sur l'accotement non asphalté.

Cyclistes

- Il y a une voie cyclable dans la rue en direction sud entre le chemin Hazeldean et la promenade Kittiwake.
- Dans le reste du corridor, les cyclistes partagent la route avec les automobilistes, y compris les poids lourds.

Transport en commun

- Dans le corridor, le service de transport en commun est assuré par deux autobus locaux, les circuits 203 et 262.
- Un petit parc-o-bus de 155 places de stationnement est situé à l'intersection du chemin Carp et du chemin Westbrook.

Automobile

- La circulation sur le chemin Carp est actuellement d'environ 1200 véhicules à l'heure aux heures de pointe du matin et l'après-midi, la semaine. Ce volume dépasse la capacité directionnelle théorique établie pour une route à deux voies qui est d'environ 800 à 1000 véhicules à l'heure.
- Il y a plusieurs problèmes opérationnels dans le corridor, notamment de la congestion et des retards.
- Plusieurs risques ont également été recensés au niveau de la sécurité, notamment des contournements sur l'accotement non asphalté afin d'éviter les véhicules qui tournent à gauche, les retards aux voies d'accès pour autos et aux intersections. La cause de la fréquence de cette manœuvre dangereuse est l'absence de voies réservées pour virage, lorsque les virages à gauche ne sont pas interdits par une médiane.