

## Conditions Actuelles

La nomenclature des conditions actuelles est établie au début de toutes les études d'évaluation environnementale (EE) de façon à pouvoir évaluer les effets potentiels des solutions de rechange pour l'étude. Ces renseignements seront mis à jour au fur et à mesure que les enquêtes se poursuivront et que d'autres renseignements deviendront disponibles.

Des renseignements ont été recueillis sur tous les aspects de l'environnement et analysés afin de :

- comprendre les conditions actuelles ;
- pouvoir prédire les changements que le projet proposé pourrait apporter aux conditions environnementales ;
- pouvoir prédire des façons d'atténuer les effets négatifs et de renforcer les effets positifs ; et
- servir de base pour concevoir des programmes de surveillance.

Les conditions environnementales clés énumérées ci-dessous ont été déterminées à ce moment-là. Voici les facteurs clés :

- l'emprise actuelle (qui appartient à la Ville) sur tout le corridor est beaucoup moins importante que ne le prévoyait le Plan officiel de la Ville (37,5 m contre 22,0 à 30,0 m aujourd'hui) ;
- de nombreux points d'accès à des propriétés particulières émaillent le chemin Carp ;
- la congestion routière et la sécurité le long du corridor soulèvent des préoccupations ;
- les installations piétonnières et cyclables ne sont pas suffisantes le long du corridor ;
- le chemin Carp ainsi que les secteurs d'emploi et les nouveaux quartiers adjacents offrent un grand potentiel de densification et d'aménagement ; et
- ce corridor n'accueille pas beaucoup de caractéristiques du patrimoine naturel.